



MANUAL DE USO

FUNDIDOR MINI


1.- Inserta la cucharilla en la ranura del cilindro sobre la base de madera del Fundidor mini.





2.- Rompe la barra de lacre en piezas pequeñas y colócalas dentro de la cucharilla del Fundidor mini.




3.- Coloca debajo de la cucharilla la tea light y enciéndela. Espera aproximadamente 5 minutos en lo que el lacre se funde completamente.




4.- Retira la tea light y apágala. Mezcla el lacre con un palillo y espera a que tenga la consistencia adecuada para el lacrado, ésta debe de ser viscosa pero no demasiado sólida ya que usarás más lacre del necesario, ni tampoco demasiado líquida ya que no lograrás el realce suficiente y es más probable que el lacre se pegue a tu sello.



5.- Lubrica el sello con la tela prelubricada.



6.- Aplica la cantidad de lacre necesaria para tu lacrado, estampa el sello y suavemente retíralo. Sí se queda pegado o te cuesta retirarlo déjalo unos minutos hasta que el lacre enfríe e intenta despegarlo nuevamente.



7.- Si el lacre se llega a quedar pegado en la placa de tu sello, enfría la placa con un hielo y retira el lacre pegado con un palillo de madera.